


Viðhald Raftjakka IT100R

Smyrja skal **reglulega** í fóðringu ef fóðring er útfærð með smurgötum.

- Notið nál framan á koppafeitissprautu til þess að smyrja í eitt gat af þremur í plastfóðringunni. (Næg koppafeiti er komin þegar feitin sést koma útúr hinum 2 götunum sem eftir eru)



Tegund feiti:

Fyrir **lðnað**:
Shell Gadus S3 A1300C 2

Fyrir **Matvælaiðnað**:
Shell Cassida Grease RLS 2

eða sambærilegt

Halda skal tjakkstöng hreinni og olíubera reglulega.
Gott er að vera með olíublauta tusku og þurrka yfir tjakkstöngina.